"Keadaan kawasan sekitar Batu 4, Jalan Mantin-Seremban setakat ini terkawal memandangkan bau dan ujian nilai pH air sungai berkenaan sudah mulai normal...cuma langkah awal perlu diambil bagi menghalang buangan tersebut daripada masuk ke aliran Sungai Linggi yang terdapat loji rawatan air," katanya.

Beliau dalam pada itu, menasihatkan penduduk yang tinggal berhampiran sungai tersebut supaya tidak menghampiri atau membawa ternakan ke kawasan tersebut buat masa ini bagi membolehkan kerja-kerja pembersihan dapat dilakukan dengan segera.

"Saya juga meminta orang ramai yang ternampak lori tangki atau lori yang membawa tong drum yang mencurigakan masuk ke kawasan yang tidak sepatutnya seperti tebing sungai, tasik dan kawasan terpencil supaya menghubungi pejabat JAS yang berhampiran.

"Di samping itu, ambil maklumat yang penting seperti nombor pendaftaran lori, jenis lori dan sebagainya. Kalau boleh ambil juga gambar untuk mendapatkan butiran pada badan lori seperti nama syarikat dan juga nombor pendaftaran lori," katanya.

-- BERNAMA